

*Efekty niewypełniania obowiązków, naruszania zasad prawidłowej gospodarki przez panów Przytulę G. i Habedanka A. podających się za zarząd wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie*

Załącznik nr 12



foto 1. Strych, oderwane deski, widoczne dachówki, zacieki na deskach



foto 2 i 3. Strych, zacieki na kominach.



foto 4. Sufit klatki schodowej (czerwiec 2010 r.)



foto 5. Mieszkanie nr 7 (pod strychem) 1 z czterech sufitów



foto 6 i 7. Mieszkanie nr 7 (pod strychem) Wielokrotne, w przeciągu wielu lat ślady zalewania. Spruckniała i wypoczona ościeżnica drzwi.

