

*Efekty niewypełniania obowiązków, naruszania zasad prawidłowej gospodarki przez panów Przytułę G. i Habedanka A. podających się za zarząd wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie*

Załącznik nr ..... 13



foto 8. Odpadający tynk.



foto 9. Strych - instalacja elektryczna pod napięciem.



foto 10 i 11. Mieszkanie nr 7. Zasypane gruzem budowlanym przewody wentylacyjne.